FACTORY OPERATION FLOW CHART

STEP 1. RAW MATERIALS (WASTE WOOD)

ขั้นตอนที่ 1. วัตถุดิบ (เศษไม้)



STEP 2. FEEDING TO MACHINE

ขั้นตอนที่ 2. นำเข้าเครื่องจักรเพื่อบดละเอียด



STEP 3. FINISH PRODUCT (BIOMASS WOOD CHIPS)

ขั้นตอนที่ 3. เศษไม้ที่ได้จากการบด (ไบโอแมส วู๊ดชิพ) พร้อมส่ง



สินค้า

PRODUCT



FACTORY OPERATION FLOW CHART

STEP 4. DELIVERY TO POWER PLANTS

ขั้นตอนที่ 4. จัดส่งไปที่โรงงานไฟฟ้า (ขนส่งทางบก)



